

沂河下游的河道演变

郑胡根, 徐强以, 于 鹏

(淮河水利委员会沂沭泗局沂沭河水利管理局, 山东 临沂 276004)

摘要: 对沂河下游河道纵、横断面多年测量成果进行计算分析, 结果表明: 近 20 年来, 受自然和人为因素的影响, 沂河河道发生了较大变化, 大部分河段主河槽逐渐向窄深方向发展, 主河槽处于纵向下切状态, 主河槽的纵向下切反过来影响河道的平面变化, 河道的演变趋势对行洪安全产生了影响。

关键词: 河道演变; 河槽; 沂河

中图分类号: TV81 文献标识码: B 文章编号: 1006-7647(2005)S1-0136-03

1 河道概况与水文、泥沙条件

1.1 河道概况

沂河发源于山东省沂源县的鲁山南麓, 自源头至入骆马湖口全长 333 km, 其中山东省境内长 288 km, 山东境内流域面积 10 772 km²。沂河自源头至跋山水库为上游, 跋山水库至沭河口为中游, 沭河口以下(国家一级河道)为下游。沂河以防洪为主, 兼顾供水、生态, 无航运要求。

沂河下游建有彭家道口闸和江风口闸, 分别分沂河洪水入沭河和中运河。两堤距离 47 ~ 1 860 m, 堤防高度 3 ~ 7 m, 平均滩槽高差 3 ~ 8 m, 平均主河槽宽度 665 m, 造床流量 3 630 ~ 6 920 m³/s。

1.2 流量过程及洪水特征

沂河处在南北气候交会带上, 天气变化剧烈。暴雨成因主要是黄淮气旋、台风及南北切变。多年平均年降雨量 830 mm, 6 ~ 9 月份降水量占全年降水量的 75%。

沂河下游属于平原河流, 但洪水具有山洪河道特性, 水位暴涨暴落, 水位、流量变幅大, 如临沂水文站 1960 年实测最大流量 12 100 m³/s, 最大涨率 2.28 m/h, 从 400 m³/s 涨到 12 100 m³/s 仅用了 5 h。年际间最大洪峰流量变化大, 据统计 1950 ~ 2000 年临沂水文站年最大洪峰 15 400 m³/s(1957 年), 年最小洪峰 95.2 m³/s(1983 年)。

1.3 泥沙及河床、河岸物质组成

沂河临沂水文站位于沂河干流, 沭河口下 8 km 处, 集水面积 10 315 km²。沂河临沂水文站历年径流量

与输沙量变化见图 [1], 多年径流量和输沙量情况见表 1。临沂水文站多年平均径流量 21.34 亿 m³(1951 ~ 2000 年)^[2], 1963 年径流量最大, 为 62.10 亿 m³, 1989 年径流量最小, 为 1.45 亿 m³, 最大与最小径流量的比值约为 43, 为淮河干流蚌埠站的 1.8 倍; 多年平均含沙量约 1.19 kg/m³(1954 ~ 2000 年)^[2], 是淮河干流中游的近 3 倍, 年均含沙量 1957 年最大, 为 3.55 kg/m³, 1999 年最小, 几乎为零; 多年平均输沙量 254 万 t(1954 ~ 2000 年)^[2], 年输沙量 1957 年最大, 为 2 170 万 t, 1999 年最小, 不是百吨。




图 1 临沂水文站历年径流量与输沙量变化

表 1 临沂水文站多年径流量和输沙量

时 间	多年平均 径流量/亿 m ³	多年平均含 沙量(kg·m ⁻³)	多年平均 输沙量/万 t
1954 ~ 1960 年 ^①	33.9	2.4	1049
1961 ~ 1967 年 ^②	29.7	1.1	388
1971 ~ 1980 年	18.8	0.8	155
1981 ~ 1990 年	8.9	0.3	33
1991 ~ 2000 年	13.9	0.3	54
1961 ~ 2002 年	17.4	0.5	132

注: ①1951 ~ 1960 年的多年平均径流量; ②1961 ~ 1970 年的多年平均径流量。

作者简介: 郑胡根(1965—), 男, 安徽安庆人, 高级工程师, 工程硕士, 从事河道管理工作。

临沂站悬移质中值粒径在 0.011 ~ 0.02 mm 之间, 河床质中值粒径在 0.13 ~ 1.02 mm 之间. 河岸质大多为沙壤土, 二元结构. 桑庄处河岸质 $d_{85} = 1.8 \text{ mm}$.

由图 1 可看出, 临沂站径流量和输沙量的变化大体是对应的, 年内输沙集中在汛期, 大水大沙, 小水小沙, 不同年代的年均输沙量、含沙量呈减少的趋势(表 1). 1960 年以前沂河来水来沙量大, 含沙量高, 河内淤积严重, 河床变形剧烈. 上游大中型水库建成后, 流域来水来沙发生了较大的变化, 河道的含沙量显著减低. 特别是近年来来水来沙变化更大, 输沙量及含沙量逐年降低, 加剧了河床下切、变形.

2 沂河下游河道演变趋势

2.1 河道纵向变化

2.1.1 1981 年前河道纵向变化

沂河下游河道在 20 世纪 60 ~ 80 年代期间, 经上游来水来沙及河床长期不断的调整, 河道总体冲淤相对平衡, 1965 ~ 1980 年主河槽平均抬高 0.02 ~ 0.04 m. 沂河下游形成了一条上凹形纵剖面, 可看成河流处于平衡状态^[2]. 据 1981 年测量资料计算河底纵比降, 枋河口至道口 1/1818 ~ 1/1667, 道口至江风口 1/1818 ~ 1/2000, 江风口至省界 1/2500 ~ 1/2703.

2.1.2 1981 年后河道纵向变化

1981 ~ 1993 年主河槽平均下切深度 0.46 m.

1993 ~ 2001 年主河槽平均下切深度 0.78 m, 共计下切量 4380 万 m^3 , 其中: 河口至李庄拦河坝(河长 23 km)主河槽平均下切 0.73 m, 李庄拦河坝至土山拦河坝(河长 12 km)主河槽平均下切 0.30 m, 土山拦河坝至码头桥(河长 21 km)主河槽平均下切 0.86 m, 码头桥至省界(河长 16 km)主河槽平均下切 1.31 m. 沂河下游主河槽处于下切状态.

主河槽纵向下切剧烈, 局部河段处于严重不平衡状态, 如小埠东坝下至临沂水文站现状纵比降 1:1312, 重坊桥下至省界现状纵比降 1:1188.

2.2 河道平面变化

在上游来水来沙等条件作用下, 沂河下游演变为弯曲河道, 河道曲折系数为 1.18. 断面河相系数为 5.69, 比长江荆江段(2.23 ~ 4.45)大, 比黄河高村以上(19 ~ 32)小, 河床稳定系数为 0.33, 泥沙运动较弱; 从表 2 可看出不同年代河岸稳定系数越来越大, 整体河岸有向稳定方向发展的趋势.

20 世纪 60 年代上游修建水库及下游未实施护岸前, 沂河属多沙游荡性河流, 下游河道以堆积为主, 横向展宽较为严重, 河床演变的基本特征是平面变形, 即塌岸的形成. 柴口段堤防坐落在沂河故道上, 就说明了沂河下游平面变形的剧烈程度. 建水库及

实施护岸工程后, 河道平面变化速度放慢. 但是目前沂河下游仍有局部河岸塌岸严重, 沂河北新汪、刘马南近几年坍塌宽度 10 ~ 30 m, 主要是由于河岸质为沙壤土, 易冲刷和坍塌.

2.3 河道演变总趋势

目前沂河下游河道演变总的趋势是主河槽下切严重并不平衡, 滩地冲淤基本平衡, 河道平面形态整体比较平稳. 河道平面形态整体比较平稳的同时, 主河槽处于纵向下切状态, 主河槽的纵向下切反过来影响河道的平面变化.

从表 2 可看出沂河下游河道断面河相系数趋于减小, 主河槽逐渐向窄深的趋势发展——这种变化, 代表沂河下游河道大部分河段的演变趋势.

表 2 沂河下游河相关系数不同年代变化

河流分段	断面河相系数		河岸稳定系数		
	1993 年	2001 年	1981 年	1993 年	2001 年
沂河下游	7.39	5.69	0.32	0.36	0.43
枋河口—道口	9.4	6.42	0.28	0.34	0.49
道口—江风口	7.95	5.04	0.24	0.24	0.44
江风口—省界	6.52	5.44	0.33	0.37	0.41

3 人类活动对沂河下游河道变化的影响

3.1 河道治理

沂河下游两岸护岸长度 58.92 km, 占河道长度的 82%. 沂河下游的护岸工程首先是为了保护堤防的安全, 对于塌岸危及堤防安全的应护岸保滩; 其次是为了控制河势. 几十年来沂河下游实施的护岸工程, 使河岸稳定性增强, 横向冲刷受到抑制, 加剧了纵向刷深.

3.2 拦河建筑物

沂河下游现有桥梁和拦河坝 14 座, 由于建筑物密集, 对河道行洪及河床演变产生了不利影响. 一些建于 20 世纪五六十年代的拦河建筑物, 工程退化、老化, 坝前淤积严重, 大多成为阻水障碍物. 近几年改建的蓄水拦河坝, 由于改变了河道原有的边界条件, 已造成下游河床严重变形.

小埠东橡胶坝建成以前河床处于相对平衡状态, 老坝坝顶高程基本和河底齐平, 对下游河道影响不明显, 1997 年改建后, 下游 3 km 处临沂水文站近几年断面变化较大, 1995 年比 1990 年平均断面高程降低 0.3 m, 2000 年比 1990 年降低 1.3 m, 2002 年比 1990 年降低 2.49 m, 2002 年比 2000 年降低 1.19 m, 建坝引起坝下 200 ~ 500 m 范围内局部冲刷坑深 2.50 ~ 4.68 m.

码头拦河闸工程在 1997 年改建过程中, 受 11 号台风影响, 洪水超过漫水坝及河滩地 1.0 m 左右, 随着水位的降低, 翻板门自动关闭, 漫水坝与右岸河

滩地之间被洪水冲开缺口,上下游翼墙坍塌,形成洪水通道。随着河滩地被淘刷,缺口越来越大,最宽达64 m,下泄的洪水穿过河滩地折弯直冲沂河右堤,滩地最大冲宽153 m,平均每小时坍塌10余 m,上下游淘深7 m左右,冲刷长度近1000 m,坍塌20余万 m³,冲沟距堤防不足10 m,直接危及右堤安全。该处堤距815 m,主河槽宽580.7 m,闸门过水部分只有352 m,建成后的几年运行,造成上下游河床变形,下游桑庄段300 m长塌岸加剧。

3.3 河道采沙

采沙对河床造成影响^[3],沂河下游河道采沙多用吸泥式采沙船水下作业,采沙坑呈点、线和面状。面状采沙坑易造成溯源冲刷和河床的全面调整。

采沙提高了河道的行洪能力,并且可利用采沙进行河道整治,控制河床演变。采沙巩固了主河槽清障成果,沂河属于山洪性、季节性河道,春季主河槽大部分裸露,为沿河植物生长提供了条件。通过几年来有计划的采沙,沂河下游绝大部分河段主河槽已不具备植树条件,清障成果得到巩固,改善了河势。

4 行洪安全评价与治理对策建议

4.1 行洪安全评价

由于主河槽下切,造成堤防设计洪水位降低,堤防安全超高平均增加1 m左右,但是沿河不均匀。沂河下游河床根据不同的来水来沙条件进行自动调整的能力强,沂河下游形成平衡纵剖面需要很多外界条件,时间过程会很长,因此河床变形对河道行洪能力的影响是动态的、不稳定的、变化的。主河槽下切对沂河下游河道整体行洪能力影响不确定性因素太多,局部河段行洪能力提高是暂时的,沂河下游河道新的平衡重新建立后,河道的行洪能力才能稳定下来。

从总体上看,沂河下游河势虽不会有重大改变,但由于各种原因造成的主河槽下切,一方面会导致险工险段近岸冲刷坑进一步发展,险情加剧;另一方面,还会引起河道展宽,导致河势变化,使部分原来没有护岸的河岸可能应流顶冲而造成塌岸;更重要的是已建护岸大多是20世纪六七十年代建成,河势变化、主河槽下切造成基础暴露悬空形成新的险工,使原护岸工程脱坡而失去作用。

4.2 治理对策建议

a. 编制沂河下游河道治理规划方案。目前,沂河下游共有护岸损坏12.67 km,塌岸17.56 km。按照“全面规划、远近结合、分期实施”的原则,编制稳定

沂河下游河势的整治规划方案,尽快对存在问题较多、矛盾比较突出、对堤防安全有重要影响的立朝、北新汪、胡村、刘马南等险工段,本着护堤先护滩、护滩先保证基础安全的原则,对于所处的不同河段采用不同的治理形式。

b. 采取以基础处理为重点的河势控导工程进行治理。目前沂河下游河床下切严重,若河床进一步下切,某些险工在目前河床形态下一旦洪水造成河底重新调整,会直接危及堤防及重要建筑物的安全。十几年来对新建和维修除险工程,根据不同的河段采取不同的基础处理形式,主要有浆砌基础、丁坝护基、抛石护基、模袋混凝土护基、旋喷桩护基、搅拌桩护基等6种。应对其使用条件、规划设计、实际使用效果进行分析研究。另外,在对较大的险工治理时,可多种基础治理方案同时使用,建挑水坝、抛石、浆砌基础、模袋、旋喷桩等相结合的护险型式。沂河马头、立朝等险工就采用了上述综合治理措施,经过观察效果较好。

c. 加强河道原型监测及河道演变分析预报工作。定期进行河道原型观测监测工作,沂河下游主河槽横断面应3~5年观测一次,造床流量过后应及时观测主河槽横断面;开展行洪期间的河势观测,河道地形5~10年观测一次;做好河床质调查工作,做好资料的整理、分析工作,建立数据库,开展对沂河下游河势河床演变预测预报的研究工作。

d. 加强河道管理,有效控制人为因素对河床演变影响,控制跨河建筑物的影响,对已建成的阻水建筑物应逐步拆除、改建;对今后建设的跨河建筑物,要控制数量,控制上下游水位差,泄水建筑物的闸孔必须尽量放大,底坎尽量放低,禁设实体坝,以期在洪水期间能最大可能地恢复天然河道。

科学合理采沙有利于河势稳定,提高河道行洪能力。要根据法规强化采沙管理,编制河道采沙规划,依照规划有秩序、有限度地进行沂河下游河道采沙。

参考文献:

- [1] 中华人民共和国水利部. 中国河流泥沙公报[R]. 北京: 中华人民共和国水利部, 2002: 39-44.
- [2] 钱宁. 河床演变科学研究动态及发展方向[M]//水利部科学技术局, 电力工业部科学技术委员会. 水利水电科技进展. 北京: 水利出版社, 1980: 16.
- [3] 毛野. 初论采沙对河床的影响及控制[J]. 河海大学学报: 自然科学版, 2000, 28(4): 92-96.

(收稿日期 2004-11-22 编辑 熊水斌)