文章编号:1001-2060(2012)01-0096-05

电厂用阳离子交换树脂高温分解特性研究

荆玲玲 朱志平 张 辉 熊书华

(长沙理工大学化学与生物工程学院 湖南长沙 410076)

摘 要:漏入热力系统破碎阳树脂的高温分解是电站水汽系 统 SO_4^2 含量超标的原因之一。针对这一问题,采用高压釜 实验对几种凝结水精处理常用阳树脂的 SO_4^2 高温分解特性 进行了研究。结果表明:阳树脂高温分解后其交换基团(一 SO_3 H)会从树脂骨架上脱落并产生 SO_4^2 ,其分解产生 SO_4^2 的量随分解温度的升高而增大,当温度超过 200°C 后会出现 骤增现象,并产生大量酸性物质;旧树脂分解产生 SO_4^2 的量 略小于新树脂,但会产生更多的酸性物质;在 280°C 条件下, 阳树脂分解产生 SO_4^2 的量随时间的增加而增加,实测 SO_4^2 结果与红外光谱检测结果都表明某些树脂分解 24 h 后几乎 达完全分解。

关键 词: 阳离子交换树脂; 高温分解; SO₄⁻; 离子色谱 法; 红外光谱

中图分类号: TQ322.4 文献标识码: B

引 言

近些年来,国内外核电站都曾发生过凝结水精 处理系统投运后蒸汽发生器液相中 SO₄²⁻ 含量明显 升高甚至超标的问题。研究发现,除了阳树脂的 SO₄²⁻ 溶出问题之外^[1] 漏入水汽系统的强酸型阳离 子破碎树脂的高温分解是造成这一现象的另一可能 原因^[2-4]。

离子交换树脂是电站除盐系统的主要材料,正 常情况下,树脂漏入锅炉给水系统的几率非常 小^[5]。但是由于凝结水精处理系统与机组热力设 备水汽系统直接相连,故在特殊情况下(如除盐设 备运行不当、树脂再生装置设计不合理或检修不及 时等)就有可能会发生树脂漏入水汽系统的现象。 而且凝结水精处理系统运行、树脂输送和再生过程 中树脂的擦洗、碰撞、水流扰动作用^[4],以及水中氧 化剂的氧化和铁污染等原因导致的老化作用都会致 使树脂产生破损^[6],形成破碎树脂,进而漏过树脂 捕捉器进入给水系统,在水汽系统的高温高压条件 下分解产生一系列有害物质,严重影响汽水品质,导 致热力系统设备管道的金属腐蚀。运行中强酸阳树 脂的破碎问题比强碱阴树脂更加严重^[6]。

李志刚等人曾对当时所用几种国产阴、阳树脂 的高温分解特性进行了研究^[7],但关于强酸性阳树 脂高温分解产生 SO₄⁻ 的特性研究还未见报道。针 对这一问题,本研究利用高压釜对目前凝结水精处 理常用的几种苯乙烯系强酸阳离子交换树脂高温分 解产生 SO₄⁻ 的特性进行了研究。

1 实验部分

1.1 主要实验材料及仪器

1.1.1 主要实验材料

实验用树脂均由生产或使用厂家提供,如表1 所示。

表1 实验用树脂

Tab. 1 Resin for use in the test

树脂分类	树脂型号	生产厂家
国产		
凝胶型	001×7(新、旧)	江阴苏青水处理公司
大孔型	D001 MB	杭州争光树脂有限公司
进口		
	1500H(新、旧)	罗门哈斯公司
凝胶型	650C	陶氏公司
	S200	德国拜耳公司
大孔型	SP112H(新、旧)	德国拜耳公司

1.1.2 实验仪器

ICS -900 离子色谱仪(美国戴安公司); GCF -1a 型高压釜(大连自控设备厂); 35 mm × 400 mm 离子交换柱(GB/T 5476 规定); Nicolet 6700 智能 型傅里叶红外光谱仪(美国 Thermo Electron Scientific Instruments 公司); PHS - 3C 型精密酸度计(上 海理达仪器厂); SHZ - D(Ⅲ)循环水式真空泵(巩 义市英峪予华仪器厂)等。

收稿日期:2010-02-25; 修订日期:2011-01-07

基金项目:湖南省自然科学基金资助项目(09JJ6067);湖南省科技攻关项目基金资助(2010GK3171)

作者简介: 荆玲玲(1980 -) ,女 ,河南郑州人 ,长沙理工大学硕士研究生.

第1期

1.2 树脂的预处理

为使实验结果具有可比性,所有树脂均先水洗 再进行酸、碱处理的预处理,具体预处理方法参照 GB/T 5476 – 1996执行^[8]。

1.3 高温分解实验

高温分解实验以树脂的实际分解温度为起点, 通常情况下 № 型阳树脂的最高使用温度为 120℃, 且考虑到高压釜的温度使用范围,故将高温分解的 实验温度定为 120、160、200、240 和 280 ℃。实验 时 将树脂和水以一定比例放入高压釜中(如表 2 所示)加热至设定温度后恒温一定时间。待冷却 至室温后 打开高压釜取出树脂和溶液,用离子色谱 法检测溶液中 SO²₄⁻的含量,并测定其 pH 值 同时观 察树脂的形貌变化。

表2 不同分解温度对应的树脂与水体积比

Tab. 2 Resin/water proportion at different pyrolysis temperatures

温度/℃	树脂与水体积比/mL
120	10/700
160	5/700
200	2/700
240	1/700
280	1/700

由表 2 可知,不同温度下对应树脂和水体积比 也不相同,这主要是考虑到阳树脂在不同温度条件 下分解产生 SO₄²⁻ 的量也不同,且分解产生的 SO₄²⁻ 可能会对高压釜筒体内壁产生腐蚀^[9]。此外,为了 防止前次实验在高压釜筒体内壁上吸附的 SO₄²⁻在 下一实验中释放影响实验结果的准确性,每次实验 前后均需用浓度约1% 的稀 NaOH 溶液对高压釜进 行清洗。

1.4 红外光谱检测

对经 280 ℃高温分解 24 h 后及实验前的树脂 分别进行红外光谱测试。

2 结果与讨论

2.1 树脂形貌变化

实验结果表明,当温度低于240 ℃时,高温分解 实验前后阳树脂形貌变化不明显;但温度升至280 ℃后,其颜色和粒径均发生明显变化。如经280 ℃ 高温分解2h后,001×7由黄棕色变为深褐色,而 D001MB则部分由米白色变为黑色且带有金属光 泽;280 ℃高温分解24h后,SP112H由米白色变为 红棕色,而 S200则由红棕色变为黑色,且粒径明显 缩小(如图1所示)。



图 1 S200 高温分解前后形貌对比 Fig. 1 Morphological contrast of S200 before and after a pyrolysis

2.2 不同温度条件下高温分解结果

图 2 是几种凝结水精处理常用苯乙烯系强酸阳 离子交换树脂在不同温度条件下高温分解 2 h 产生 $SO_4^{2^-}$ 的情况。由于数据相差较大 图 2(a) 无法反映 120~200 ℃分解产生 $SO_4^{2^-}$ 量的变化 ,故由图 2(b) 补充说明。



图 2 新树脂分解产生 SO₄⁻ 随温度变化曲线

Fig. 2 Curves showing a change of the quantity of ${\rm SO}_4^{2-}$ produced in the pyrolysis of the new resin with temperature

从图 2 可以看出,虽然不同阳树脂高温分解产 生 SO₄⁻⁻的量稍有差异,但整体变化趋势一致,即随 着温度的升高阳树脂分解产生 SO_4^{--} 的量也随之增 加,而且,当温度超过 200 °C 后各阳树脂分解产生 SO_4^{--} 的量会出现骤增,如 1500H 和 650C 在温度从 200 升到 240 °C 时分解产生的 SO_4^{--} 分别从 2.18 和 2.54 g/L(湿树脂)骤增至 44.26 和 70.92 g/L,当分 解温度达到 280 °C 时 这两种树脂分解产生的 SO_4^{2--} 分别高达 143.46 和 150.57 g/L。实验结果还表明, 在高温条件下(280 °C),不同阳树脂分解产生 SO_4^{2--} 的量与各自的全交换容量相关,全交换容量大 则分解产生 SO_4^{2--} 的量也多。

不同温度条件下新、旧树脂高温分解 2 h 产生 SO₄⁴⁻的情况对比如图 3 所示。其中,旧树脂的运行 时间已超过 4 年,但仍在使用中(未报废)。从图 3 可以看出,旧树脂不同温度条件所对应高温分解产 \pm SO₄⁴⁻量的变化趋势与新树脂一致,二者的区别仅 在于相同温度条件下旧树脂分解产生 SO₄²⁻的量略 小于新树脂,如 280 ℃高温分解 2 h 条件下,1500H 新树脂产生 SO₄²⁻的量仅比旧树脂多 6.95 g/L。







苯乙烯系磺酸型阳离子交换树脂是由苯乙烯和

二乙烯苯聚合制得的白球在加热的条件下经磺化处 理而制得的,其化学结构式为:



在高温条件下,C─S会发生断裂,从而致使磺酸基团(-SO₃H)从树脂骨架上脱落并最终在水溶液中生成SO₄^{2−}:

 $R - SO_3Na + H_2O \xrightarrow{\Delta} RH + NaHSO_4$

因此,阳树脂的高温分解反应实际上是磺化反 应的逆反应(称为去磺化反应),且在高温下的热分 解反应是不可逆的。

2.3 高温分解结果随时间的变化

图 4 给出了 S200 和 SP112H (新、旧) 在 280℃ 高温条件下分解产生 SO₄²⁻ 的量随分解时间的变化 情况。在 280 ℃高温条件下,阳树脂分解产生 SO₄²⁻ 的量随时间的增加而增加。其中,S200 在高温分解 12 h 后产生 SO₄²⁻ 的量随时间变化仅稍有增加,分解 24 h 产生 SO₄²⁻ 的量为 201.58 g/L。S200 的最小全 交换容量为 2.1 mol/L,据此可计算出其完全分解产 生 SO₄²⁻ 的量应大于等于 201.6 g/L,这也就是说, S200 在 280 ℃高温条件下分解 24 h 时几乎已达到 完全分解。但是,SP112H 分解 24 h 后产生 SO₄²⁻ 的 量为 158.68 g/L,未达到完全分解(其最小全交换 容量为 1.8 mol/L,故完全分解产生 SO₄²⁻ 的量应大 于等于 172.8 g/L)。



图 4 阳树脂分解产生 SO₄⁻ 的量随分解时间变化曲线 Fig. 4 Curves showing a change of the quantity of SO₄²⁻ produced in the pyrolysis of the cation resin with time

实验结果还表明 在 280 ℃高温条件下新、旧树脂分

解产生 SO_4^- 的量随分解时间的变化趋势一致,区别 仅在于旧树脂分解产生 SO_4^- 的量略小于新树脂,如 SP112H 旧树脂分解 24 h 产生 $SO_4^2^-$ 的量为 154.57 g/L ,仅小于新树脂 4.11 g/L。

2.4 高温分解溶液 pH 值的变化

图 5 为几种树脂在不同温度条件下高温分解 2h 后所得分解溶液的 pH 值变化曲线。从图中可以 看出 温度从 120 升至 200 ℃时,溶液 pH 值仅略有 下降且均呈中偏碱性; 当温度升至 240 ℃后,溶液 pH 值急剧下降并明显呈现酸性; 当温度从 240 升至 280 ℃时,溶液 pH 值持续下降。这一变化趋势与 240 和 280 ℃分解产生 SO₄²⁻ 量骤增的结果一致,这 说明常用 Na 型树脂在温度高于 200 ℃时才会分解 产生大量酸性物质。而且,相同温度下旧树脂分解 溶液的 pH 值低于新树脂,尤其是温度较高的情况 下,如 280 ℃条件下,1500H 新、旧树脂分解溶液的 pH 值分别为 2.62 和 1.44,这说明相对于新树脂而 言,旧树脂分解将产生更多的酸性物质。



图 5 阳树脂分解液 pH 值随温度变化曲线

Fig. 5 Curves showing a change of the PH value of the cation resin pyrolytic solution with temperature

此外,240和280℃条件下产生的酸性物质及 硫酸盐还会对高压釜筒体内壁造成一定程度的腐 蚀,表现在实验现象上为分解溶液中含有红褐色悬 浮物(铁氧化物),且米白色大孔型树脂部分变为红 色(铁污染)。

2.5 树脂结构的变化

为了解高温分解后树脂结构的变化,采用 KBr 压片法对高温分解(280 ℃ 24 h)前后的 S200 树 脂进行了红外光谱分析 结果如图 6 所示。

从图中可以看出,高温分解前后的树脂谱图中 均在3440 cm⁻¹处有一强而宽的吸收带,说明存在 - OH;在2921 cm⁻¹和2852 cm⁻¹处的弱吸收峰为 - CH₂基团的 C - H 反对称和对称伸缩振动吸收 峰;在1628 cm⁻¹、1450 cm⁻¹附近处的较强吸收峰 为苯环中 C = C 键伸缩振动吸收峰;在1036~1155 cm⁻¹之间的吸收峰为 S = O 伸缩振动吸收峰,说明 存在 - SO₃H;而位于752 cm⁻¹和697 cm⁻¹附近处的 吸收峰主要为苯环 C - H 面外变形振动吸收峰,说 明苯环邻位(或间位、对位)上存在取代基^[10]。由 图 6 曲线对比分析可知,表现在谱图上的主要区别 为高温分解后的树脂谱图在1036~1155 cm⁻¹之 间无明显吸收峰,这一结论与实测溶液中 SO₄²⁻得出 的结果一致,进一步说明了 S200 树脂在280 ℃高温 条件下分解 24 h 后磺酸基团已基本完全损失。



图 6 S200 高温分解(280 ℃/24 h)前、 后红外光谱图

Fig. 6 Infrared spectrum of S200 before and after a pyrolysis (280°C /24 h)

3 结 论

目前电厂常用阳树脂(无论新、旧)均会在高 温条件下发生分解产生 SO_4^2 -和酸性物质。这是因 为在高温条件下,阳树脂交换基团($-SO_3H$)会从 树脂骨架上脱落并最终在水溶液中生成 $SO_4^2^-$,且 $SO_4^2^-$ 的量随分解温度的升高和分解时间的延长而 增加。当温度超过200 ℃后,不但分解产生 $SO_4^2^-$ 的 量会骤增,而且会产生大量酸性物质。个别阳树脂 在280 ℃条件下高温分解24 h 后几乎已达到完全 分解。

为防止阳树脂热分解产物对水汽品质和热力设备造成严重后果,根本措施是防止阳树脂的破碎及 泄露。而核电站凝结水处理具有流量大、流速高、水 温高及含腐蚀产物等特点,这就要求核电站凝结水 处理用树脂必须具有更高的抗渗透冲击性能及抗氧 化稳定性能,根据 DL/T 519 – 2004 和 DL/T 771 – 2001 中"凝结水处理用树脂的选择"原则,应选用强 渗磨圆球率大于90%的强酸型树脂。因此,还应进 一步对实验用树脂进行抗反复渗透压冲击能力测 试,以确定更适合于核电站凝结水处理用的阳树脂。 此外,必须合理设计精处理设备进水装置,防止因树 脂扰动导致破碎;并改进再生装置和树脂捕捉器,或 增加精密过滤器及时排除混床运行过程中产生的破 碎树脂。

参考文献:

- [1] 荆玲玲,朱志平,熊书华,等.凝结水精处理阳树脂硫酸根溶出 特性研究[J].离子交换与吸附 2011 27(5):435-443.
 JING Ling-ling, ZHU Zhi-ping, XIONG Shu-hua, et al. Study of Sulfate Leaching Characteristics of Cation Exchange Resin Used in a Condensate Polishing System[J]. Ion Exchange and Adsorption, 2011 27(5) 435-443.
- [2] 张海宾. ATE 系统运行产生硫酸根的原因探析及解决方法
 [J]. 锅炉制造 2008(2):54-58.
 ZHANG Hai-bin. Exploratory study of the causes of and solutions to production of sulfate radical in an ATE system[J]. Boiler Manu-
- [3] 朱兴宝 熊京川 梁桥洪. 岭澳核电站二期凝结水处理系统重 大技术改进[J]. 核动力工程 2009 30(6 增):1-5.
 ZHU Xing-bao, XIONG Jing-chuan, LIANG Qiao-hong. Major technical improvement in the condensate water treatment system in Phase II of Lingao Nuclear Power Station [J]. Nuclear Power Engi-
- [4] 田 浩. 核电站水系统硫酸根超标问题分析 [J]. 核工程研究 与设计 2009(4):72-73.

TIAN Hao. Analysis of the Problems of the Sulfate Radical Ecceeding the Standard in a Water System of a Nuclear Power Plant [J]. Research & Design of Nuclear Engineering 2009(4):72-73.

- [5] 李 兴,郝慧煜. 离子交换树脂进入锅炉的原因分析与处理
 [J]. 工业水处理 2009 29(7):80-81.
 LI Xing ,HAO Hui-yu. Analysis of the Causes and Treatment of the Ion Exchange Resins Entering into Boilers [J]. Industrial Water Treatment 2009 29(7): 80-81.
- [6] 桑俊珍,王晓攀,李 红.水处理用离子交换树脂运行中存在的问题及预防措施[J].河北电力技术 2009 28(1):43-44. SANG Jun-zhen, WANG Xiao-pan, LI Hong. Problems Existing in and Preventive Measures for Ion Exchange Resins for Water Treatment during Operations[J]. Hebei Electric Power 2009 28(1): 43-44.
- [7] 李志刚 孙 永.离子交换树脂在高温高压下的分解[J].热力发电,1986(5):50-57.
 LI Zhi-gang, SUN Yong. Pyrolysis of Ion Exchange Resins at a High Temperature and Pressure [J]. Thermal Power Generation, 1986(5):50-57.
- [8] GB/T 5476 1996 离子交换树脂预处理方法[S]. 北京: 中国标准出版社 2004.
 GB/T 5476 1996, Methods for Pretreating Ion Exchange Resins
 [S]. Beijing: China Standard Press, 2004.
- [9] Patrice Nassoy ,Francis P. An analytical investigation of the thermal degradation of a cation-exchange resin— part 1 [J]. Analytical and Applied Pyrolysis ,1989 ,16(3): 255 - 268.
- [10] 朱明华. 仪器分析 [M]. 北京: 高等教育出版社 2000. ZHU Ming-hua. Instrumental Analysis [M]. Beijing: Higher Education Press 2000.

(丛 敏 编辑)

,☆☆新技术、新设计

facturing , 2008(2):54-58.

neering 2009 30(6-S2):1-5.

第一艘 FREMN 护卫舰进行港口验收试验

据《Warship Technology》2011 年 5 月刊报道,按照预定计划, DCNS 集团最近完成了第一艘 FREMN 级多 使命护卫舰 Aquitaine 的装备集成和港口验收试验。

进行港口验收试验的主要系统包括信息和通讯系统、导航系统(导航雷达、预警雷达)、电力和配电系统 (包括4 台柴油发电机)、战斗系统和推理系统。

完成了电力推进电动机和燃气轮机的首次试验,并首次运转了整个传动系统。

FREMN 计划包括 12 艘护卫舰 其中 11 艘将用于法国海军 1 艘将用于摩洛哥海军。

这些新护卫舰装有 Thales Heracles 多功能雷达、SCALP 巡航导弹、Aster 面对空导弹、Exocet MM40 反舰 导弹和 Eurotorp MU90 鱼雷。

FREMN 级护卫舰长 142 m ,宽 20 m ,排水量 6000 t。最大速度 27 节 ,舰员 108 人 ,在 15 节巡航速度下的 续航力达 6000 海里。

(吉桂明 摘译)

action of $SO_4^{2^-}$ will mainly dominates to contain the corrosion to the stainless steel , thus enhancing the corrosion-resistant property of the material. At a high temperature $SO_4^{2^-}$ will become corrosive ions to quicken the pitting of the material , thus forming pittings with serrated rims of which the critical pitting concentration will be 1 mg/L. At a normal temperature , the mechanism to contain the Cl⁻ pitting by $SO_4^{2^-}$ lies in its competitive adsorption while at a high temperature , the mechanism to promote the pitting by $SO_4^{2^-}$ lies in its local acidification theory. **Key words**: waterwall tube ,15CrMo $SO_4^{2^-}$,pitting

电厂用阳离子交换树脂高温分解特性研究 = Study of the Pyrolytic Characteristics of Power-plant-purposed Cation Exchange Resin [刊,汉] JING Ling-ling, ZHU Zhi-ping, ZHANG Hui, XIONG Shu-hua (College of Chemical and Biological Engineering, Changsha University of Science and Technology, Changsha, China, Post Code: 410076) // Journal of Engineering for Thermal Energy & Power. -2012 27(1). -96~100

The pyrolysis by $SO_4^{2^-}$ leaked into a thermal system to break up cation resin represents one of the causes that the $SO_4^{2^-}$ content in a water-steam system of a power plant exceeds the standard. To solve such a problem , the authors have studied the $SO_4^{2^-}$ pyrolysis characteristics of the commonly-used cation resin polished by condensate water in an autoclave. The research results show that after a pyrolysis of the cation resin its exchange functional group (- SO_3H) will fall off from the resin skeleton and produce a great quantity of acidic substances. The quantity of $SO_4^{2^-}$ produced by the pyrolysis will increase with the pyrolytic temperature and a surge phenomenon will emerge after the temperatue exceeds 200 °C. The quantity of $SO_4^{2^-}$ produced by the old resin will be slightly less than that produced by the new resin however more acidic substances will be generated. At 280 °C , the quantity of $SO_4^{2^-}$ produced by the cation resin will increase with an elapse of time. Both actually measured $SO_4^{2^-}$ and the result obtained from the infrared spectrum show that a certain quantity of resin is almost completely decomposed after 24 hours. **Key words**: cation exchange resin pyrolysis $SO_4^{2^-}$ jon chromatography , infrared spectrum

海水脱硫散堆填料塔流体流动及传热研究 = Study of the Fluid Flow and Heat Transfer in a Seawater Desulfurization Bulk Packing Tower [刊 汉]GAO Mei-shan, WANG Shi-he (College of Civil Works, Southeast University, Nanjing, China, Post Code: 210096), WANG Xiao-ming (Guodian Environmental Protection Research Institute, Nanjing, China, Post Code: 210013), GUO Ming-chun (Shanhai Huolin Chemical Equipment Engineering Co. Ltd., Shanghai, China, Post Code: 200127) // Journal of Engineering for Thermal Energy & Power. - 2012 27(1). - 101~106

On a large-sized movable type seawater desurfurization test rig , a pilot-scale test was performed. On the basis of the volumetric average method , in combination with the pressure loss fitting formula obtained from the test data , a mod-